

1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Mesureur d'isolement

K3131A



MESUREUR D'ISOLEMENT

Caractéristiques générales

- Test d'isolement jusqu'à 100MΩ à 250V, 200MΩ à 500V, 400MΩ à 1000V et continuité jusqu'à 20Ω
- Avertissement visuel et audible de circuit sous tension
- Décharge automatique du circuit lorsque le bouton de TEST est relâché
- Protégé par fusible (gamme de continuité uniquement).
- LED de contrôle pile
- Remise à zéro sur face avant
- Rétro-éclairage facilitant le travail dans des endroits mal éclairés
- Bouton-poussoir de TEST avec dispositif de verrouillage

Accessoires

- 7122A (cordons)
- 9074 (trousse pour cordons)
- 8923 (fusible [F500mA/600V]) × 2
- R6P (AA) × 6
- 9121 (sangle)
- Notice d'utilisation

Documentation

 [Fiche technique](#)  [A11004215_2054.pdf](#)

Manuels

 [Manuel](#)